☆大好評セミナーが通信教育講座として開講いたしました!

10月開講 通信講座

分析法バリデーションに必要な統計解析から 分析能パラメータ計算法及び基準値設定

【講座番号】: ce251001 【開講日】: 2025年10月16日(木)

ce251001 通信 R&D | 検索

【受講料】:【会員登録なし】1名につき:55,000円(税込)、2名同時申込み:99,000円、3名同時申込み:132,000円

【会員登録あり】1名につき:44,000円(税込)、2名同時申込み:55,000円、3名同時申込み:66,000円、4名以降はお問い合わせ下さい。

指導講師 : 元(株)東レリサーチセンター 医薬信頼性保証室長 川口 謙 氏

【本講座の趣旨】

分析法バリデーションに馴染めない理由の1つに、統計学の理解への障壁があると思われる。

本講座では、分析法バリデーションに必要な統計学の背景とその意味を解説し、その活用法について出来るだけ図形的なイメージに基づいた直感的な理 解をしていただこうと思う。

たとえば、母集団と標本の記号の混乱を解消し、不偏分散あるいは不偏標準偏差の意味を解説する。また、正規分布を理解し、それから派生する分布へと 応用する(t分布、2分布、F分布から分散分析など)。さらには信頼区間の推定への応用について解説する。

また、その過程で必要なExcelの利用方法についても解説する。その上で、分析能パラメータの具体的な計算方法についてExcel演習を交えて解説し、あ わせて基準値設定とその妥当性確認について説明する。

1講:『統計学の基礎的事項』

【趣旨】

統計学の基礎的事項を解説し、初心者がつまず |きやすい点も説明する。

たとえば、母集団と標本の記号の混乱を解消し 、不偏分散あるいは不偏標準偏差の意味を解説 し、統計学の基本定理を説明する。これらは第2講 、第3講への基礎となる。

1.はじめに

2.統計学の基礎的事項

- 2.1 母集団と標本
- 2.2 統計学の記号について
- 2.3 平均値と分散、標準偏差
- 2.3.1 データを分布グラフに、そして平均値
- 2.3.2 縦軸を確率に
- 2.3.3 平均値は期待値である
- 2.3.4 バラツキの評価 2.3.5 不偏推定量
- 2.3.6 不偏分散や不偏標準偏差は

なぜ(n-1)で割るのか

2.3.7 しかし厳密には

不偏標準偏差(u)は不偏推定量ではない

- 2.3.8 エクセル (Excel) の関数を利用する
- 2.3.9 精度は「バラツキ」、真度は「偏り」のこと
- 2.4 連続型分布および確率密度関数

3.統計学の基本定理

- 3.1 平均の平均とは?
- 3.2 「平均の平均」を具体的に計算してみる
- 3.3 大数(たいすう)の法則
- 3.4 中心極限定理
- 3.5 中心極限定理を体感してみよう

【演習問題】

2講:『正規分布とその周辺の分布及び 信頼区間、仮説検定』

【趣旨】

正規分布を理解し、それから派生する分布へと 応用する(t分布、χ2分布、F分布など)。

さらには正規分布などの特性を解説し、そこか ら信頼区間への応用や仮説検定について解説す る。また、その過程で必要なExcelの利用方法に ついても解説する。

1.はじめに

2.正規分布

- 2.1 正規分布とは
- 2.2 正規分布曲線とその性質 2.3 標準正規分布
- 2.4 正規分布の確率をエクセルで (NORMSDISTの応用)
- 2.5 NORMSDISTの逆関数

3.標本平均から

母平均を推定する(正規分布からt分布へ)

- 3.1 母分散が既知の場合
- 3.2 母分散が未知の場合(t分布)
- 3.3 t分布曲線について 3.4 t分布をエクセルで

4. 標本分散から母分散を推定する(x2分布へ)

- 4.1 χ2分布
- 4.2 χ2分布曲線について
- 4.3 χ2分布をエクセルで
- 4.4 F分布
- 4.5 仮説検定

5. 信頼区間の意味するもの

6. Excel 2007とExcel 2010 における

Excel 関数の対応

【演習問題】

3講:「分析法バリデーションへの応用、 具体的な計算方法及び基準値設定」

【趣旨】

回帰直線の理解と、分析能パラメータの具体的 な計算方法および基準値設定についてExcel演 習を交えて解説する。

1.はじめに

2.直線性、検出限界、定量限界

- 2.1 直線性における要求事項
- 2.2 検出限界における要求事項
- 2.3 定量限界における要求事項
- 2.4 最小二乗法によって回帰直線を求める
- 2.5 エクセルのグラフ機能や関数で回帰直線を求める
- 2.6 エクセルの分析ツールで回帰直線を求める
- 2.7 y切片の95%信頼区間を計算する
- 2.8 回帰直線から検出限界、定量限界を推定する
- 2.9 検出限界の推定式にある3.3の意味
- 3.真度
- 3.1 真度における要求事項 3.2 真度の計算例 4.併行精度
- 4.1 併行精度の要求事項 4.2 併行精度の計算例

5.室内再現精度

- 5.1 室内再現精度の要求事項
- 5.2 室内再現精度と分散分析、F分布
- 5.3 室内再現精度の算出

6. 分析能パラメータの基準値設定と妥当性確認

- 6.1 基準値設定の考え方 6.2 基準値の参考例
- 6.3 計算による「室内再現精度の基準値」の

求め方とその評価

- 6.3.1 室内再現精度の基準値計算のための前提
- 6.3.2 生産者危険率から室内再現精度の基準値を計算
- 6.3.3 消費者危険率から室内再現精度の基準値を計算
- 6.3.4 生産者危険率と消費者危険率から計算

した室内再現精度の基準値の総合判定【演習問題】

通信教育講座 申込書【口にチェックをお願いします】 FAX:03-5857-4812											
テーマ名	□ 分析法バリデーション統計										
会社·大学					住所	T T			電話番号		
氏名①			所属					E-Mail		-	
氏名②			所属					E-Mail			
氏名③			所属					E-Mail			
会員登録				●会員登録について● すでにご登録済みの方も再度ご選択ください。会員登録をしていただくと、セミナー聴講料の割引などを適用いたします。 なお、一部のセミナーに適用される特典「2名同時申込で2人目無料」に関しては、両名の登録が必須です。							